FOLLOWING DATA TO BE ANSWERED BY INSPECTOR AND SIGNED WHEN RETURNED

7-3/-	47	원을 들고 말을 보는 것을 하고 있는 것이다. 그는 것이다. 그는 것이다. 나는 것은 것이다.
DATE INSPECTED	IF SO HOW AND LOCATION FROM FIRST MANHOLE DOWN STREAM	
HOUSE NO. 358	TITST MANNOLE DOWN SIREAM	
SIZE OF PIPE USED	DISTANCE FROM FIRST MANHOLE. UP DOWN STREAM TO DITCH AT CURB LINE AND DEPTH	39º 7'Deep
WAS LATERAL AT CURB? YE.	territorio del colo en la companya de la colo de la colo en la 💌 en la colo	
	NAME OF CONTRACTOR	Diana
New York of the Adjournation of the Section of the Control of the Section of the Section of the Section of the		Santangan Perandagan Berker Berker Balanda anda kalanda kalanda kalanda kalanda kalanda kalanda kalanda kalanda
SHOW BY DIAGRAM RELATION	OF LATERAL TO WALL OF BUILDING SE	
		- Foundation not star
N		
	6'Deep1\13'	
		CApprox. E Curb Line
	7'Deep 2/2	SAPProx. E Curb Line
		- r Main Sewer
		S WILLIAM DEMEL
0-		사람들은 그 아이들 생활하는 경험을 가는 하지만 하는 그를 생활한 동안들을 하지만 하고 있는 것 같아 하는데 그는데 하는데 모든 것이다.
SIGNED 1. J.		IEER'S OFFICE 9/17/5/7
MSPECTOR	FOR CITY	IEER'S OFFICE //2 2/ .//
	Tamber de la cominida de la compansión de	
REMARKS:		
Appropriate the first of the Telephone and appropriate the second and		

No

4993

N? 4993

OFFICE OF THE DIRECTOR OF PUBLIC SERVICE PERMIT TO TAP SEWER

			7/2,
1	RECEIVED OF	Massillon, Ohio,	FEE OF S
	FOR WHICH PERMISSION IS GRANTED	V.E. Neis	L <u>.</u>
the land	TO TAP Santany	SEWER, ON THE	lut-
	or . 26 L. S.E	AVE. TYPE OF STREET	d sufac
	THE PREMISES BEING LOT No. 692	, House No.	358
	WORK TO BE DONE IN ACCORDANCE WIT RULES OF THE DEPARTMENT OF PUBLIC S		ASSED BY THE CITY COUN
	NAME OF CONTRACTOR	Miana.	

Note. This permit covers work outside of building only. Any work walls of building is subject to Massillon Board of Health Regulations.