FOLLOWING DATA TO BE ANSWERED BY INSPECTOR AND SIGNED WHEN RETURNED

J	2)

	에서 하는 사람들이 가는 사람들이 되었다. 기가 되는 사고 있다고 있는 사람들이 들어 있는 것이 되었다. 그는 사람들이 가장 있다.
Date Inspected Nov. 25,	1925 If so how and location from first manhole down stream
House No. 35 -H.W. Gith	Distance from first manhole
Size of pipe used 6 inch	down stream to ditch at curb line and depth
Was lateral at curb? /2 3	
Was attached to main	Name of Contractor M. E Limbach
Show by diagram relation of lat	eral to wall of building served, Main Line
n en jarok era i graf de este pej 40	
	them House Filed at Engineer's Office Nov. 25 1921
Signed M. TP. Smi	the Filed at Engineer's Office Mar 25 192.

Inspector for City Remarks

Filed at Engineer's Office Hov. 25, 1925

OFFICE OF THE DIRECTOR OF PUBLIC SERVICE

Ave., the premises being Lot. No.

Received of Received of Received of Received of Sewer, on the Sewer, on the

by the City Council, and Rules of the Department of Public Service.

Name of Contractor